

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Contoh lampu terapi berkisar dari 2.500 hingga 10.000 lux (sumber: Sunbox.com, 2010 dan Northernlighttechnologies.com, 2008).....	13
Gambar 2. 2 Abu Pucat dan Aqua (sumber: foxnews.com).....	18
Gambar 2. 3 Pink Pucat dan Krem (sumber: foxnews.com).....	18
Gambar 2. 4 Aktivitas outdoor (sumber: ArchitectureNorway, 2014) .....	19
Gambar 2. 5 Eksterior dan tampak atas (sumber: Bjarke Ingels Group, 2006) ....	20
Gambar 2. 6 Eksterior dan interior Center for Psychosocial Rehabilitation (sumber: Archdaily, 2014) .....	21
Gambar 2. 7 Eksterior Southern Oslo Psychiatric Centre (sumber: Dezeen, 2017) .....	21
Gambar 2. 8 Eksterior dan Outdoor Area University Psychiatric Centre (sumber: Miesarch, 2017).....	22
Gambar 2. 9 Eksterior dan interior BMRI (sumber: Archdaily, 2011).....	22
Gambar 4. 1 Diagram Batang Persentase Tiap Studi Kasus pada Umumnya (sumber: Hasil analisa penulis,2018).....	27
Gambar 4. 2 Diagram Batang Rata-rata Presentase Ruang (sumber: Hasil analisa penulis,2018).....	28
Gambar 5. 1 Tapak (kotak merah) dilihat dari peta .....	32
Gambar 5. 2 Denah Lantai 1 .....	34
Gambar 5. 3 Sirkulasi kendaraan .....	35
Gambar 5. 4 Area lobby dan rawat inap .....	36
Gambar 5. 5 Area dokter, suster dan staff.....	37
Gambar 5. 6 Akses tangga dan lift kebakaran.....	38
Gambar 5. 7 Area yang terkena sinar matahari.....	39
Gambar 5. 8 Area berkumpul.....	39
Gambar 5. 9 Area rawat inap .....	40
Gambar 5. 10 Denah Lantai 2 .....	40

Gambar 5. 11 Perspektif dari depan Jalan Raya Kalimalang.....	41
Gambar 5. 12 Taman di tengah bangunan dapat digunakan untuk publik.....	41
Gambar 5. 13 Area berkumpul pada lantai 2 .....	42
Gambar 5. 14 Area rawat inap yang menggunakan lantai kayu .....	42